

Historique du véhicule avec n° châssis WVWZZZCD7PW213311

Marque/Modèle: **VOLKSWAGEN GOLF**

Source d'énergie: **Diesel**

Norme EURO: **6if**

Émissions de CO₂ (g/km): **119 (WLTP)**

Contrôle après accident nécessaire: **Oui**

Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.

Situation à la date du: **14/09/2026**

Première mise en circulation: **01/09/2023**

Première immat. en Belgique: **01/09/2023**

Rappels à effectuer: **Oui (1) Voir annexe(s)**

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
91 104	14/09/2026				
64 270	07/11/2025				
57 075	08/07/2025				
45 061	12/12/2024				
31 332	08/07/2024				
18 703	11/03/2024				
11 573	06/01/2024				
6 645	02/11/2023				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **WVWZZZCD7PW213311**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **14/09/2026**

OU12 Mise à jour OTA - Système d'infodivertissement (MQBw)

Plus d'info sur le site du constructeur <https://recall.dieteren.be>

Nous vous conseillons de contacter au plus vite un réparateur agréé de la marque.