

Historique du véhicule avec n° châssis WVWZZZAW2RU086003

Marque/Modèle: **VOLKSWAGEN POLO**

Source d'énergie: **Essence**

Norme EURO: **6e**

Émissions de CO₂ (g/km): **122 (WLTP)**

Contrôle après accident nécessaire: **Non**

Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.

Situation à la date du: **22/09/2026**

Première mise en circulation: **25/09/2024**

Première immat. en Belgique: **25/09/2024**

Rappels à effectuer: **Oui (1) Voir annexe(s)**

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
34 102	22/09/2026				
34 096	25/06/2026				
23 329	15/04/2026				
19 129	12/12/2025				
14 106	25/08/2025				
6 246	05/04/2025				
1 379	17/12/2024				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **WVWZZZAW2RU086003**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **22/09/2026**

OU19 Mise à jour OTA du MIB3 vers logiciel 0519

Plus d'info sur le site du constructeur <https://recall.dieteren.be>

Nous vous conseillons de contacter au plus vite un réparateur agréé de la marque.